

添付資料

検査写真

計量証明書




投入口

支障は認められない。



消化槽入口

槽内の塗膜の劣化が認められる。



消化槽 1

開口部の塗膜に剥離が認められる。



第2沈澱槽

配管・シリンダー部劣化。



凝集沈澱槽

支障は認められない。



接触槽

マンホール枠の老朽化が認められる。



高分子タンク

外壁に腐食が認められる。



ファンダクト

ダクトからの漏水によりブ
ロワ配管に腐食。



中濃度洗浄塔

外板に腐食が認められる。



中濃度洗浄塔

苛性注入ポンプ背圧弁に液漏れの痕。



高分子タンク給水配管

結露による腐食が認められる。



非常用発電機

老朽化している。



処理棟屋上

防水シートの劣化が認められる。



処理棟屋上

防水シートの亀裂が認められる。



処理棟屋上

コンクリート部にクラックが発生。



消化槽室臭気ダクト

溶接部からの液漏れ



放流ポンプ室ダクト

壁貫通部に間隙



ラメラ再利用設備

苛性供給ポンプ

液漏れ痕



凝集沈殿処理
苛性注入口
苛性の液漏れ



中濃度脱臭塔入口
液漏れ痕及び腐食



中濃度脱臭塔入口
液漏れ痕及び腐食



脱臭設備室壁面

クラックの発生



脱臭設備室壁面

クラックの発生



沈殿槽外壁

漏れ痕



薬注室天井
漏れ痕



投入室天井
漏れ痕



投入室天井
漏れ痕